

با سمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

زمان:

شماره: ۳۷۷۶۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین)

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

((پدافتند غیر عامل یک اصل برای همیشه است و نباید با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شود))

برادر گرامی جناب آقای دکتر خانچی
معاون محترم امور عمرانی استانداری خوزستان
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، به پیوست نامه شماره ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مورخ ۱۷۵۸۰۴ مدیر کل محترم بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انضمام موادی از آیین نامه های مرتبط با بحث گرمایش کارگاهها جهت استحضار ارسال می گردد. در همین راستا و با توجه به فرارسیدن فصل سرما و ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن (مرگ خاموش)، خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه پیمانکاران پروژه های عمرانی، ساختمانی و همچنین خدماتی، از طریق دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان ابلاغ نمایند تا نسبت به تامین گرمایش مناسب و ایمن و تهويه کافی در کارگاهها، محل های فعالیت، اماكن نگهداری و اسکان کارگران و همچنین نظارت بر رعایت عدم استفاده و اعمال ممنوعیت کاربرد شعله های باز جهت گرمایش، مطابق با آئین نامه های مذبور اقدام نمایند.

ارسان غمگین
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای دکتر جعفری چگینی دادستان محترم پیرو مذاکرات اخیر جهت استحضار

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان جهت استحضار و اقدام

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان جهت استحضار و اقدام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان جهت استحضار و اقدام

رییس محترم کانون کار فرمایی استان خوزستان جهت استحضار و اقدام

رییس محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی استان خوزستان جهت استحضار و اقدام

رییس محترم کانون شوراهای اسلامی کار استان خوزستان برای جهت استحضار و اقدام

رییس محترم هیات مدیره انجمن مسئولین ایمنی و بهداشت اهواز جهت استحضار و اقدام

کلیه روسای ادارات تابعه جهت استحضار و اقدام



بسمه تعالی

فهرست مواد آیین نامه ای در ارتباط با بحث گرمایش کارگاهها

ماده ۱۳ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها: محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهווیه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. در مورد محلهای کار پوشیده مقدار حداقل هوای لازم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت ۳۰ الی ۵۰ متر مکعب میباشد.

ماده ۱۴ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها: در کارگاههایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضرای جادمیشود باید مواد مزبور باوسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و خطری برای کارگران ایجاد ننماید.

ماده ۱۵ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه هایی که تهווیه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهווیه مصنوعی استفاده شود.

ماده ۱۶ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها: هر کارگاه باید دارای وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل تحملی نگاهداری شود.

ماده ۱۷ آیین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشینهای اره چوب بری: در کارگاههای بایستی از وسایل گرمایشی مناسب وايمن برای گرم نمودن فضای کارگاه استفاده شود.

ماده ۱۸ آیین نامه ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه: استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاریهای غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

ماده ۱۹ آیین نامه ایمنی کار در صنعت چاپ: استفاده از شعله باز، استعمال دخانیات و همچنین وسایل گرمایشی غیرایمن در محیط کارگاه ممنوع است.

ماده ۲۰ آیین نامی در بنادر: در بنادر باید از وسایل گرمایشی مناسب و ایمن برای گرم نمودن فضا استفاده نمود.
ماده ۲۱ آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت: در جایگاه های عرضه سوخت که احتمال تجمع گازهای قابل احتراق وجود دارد، استفاده از تجهیزات گرمایشی، یا بخاری با شعله باز، افروخت هرگونه آتش و یا شعله، استفاده از کبریت، فندک، مصرف دخانیات و موارد مشابه ممنوع است.

ماده ۴۵ آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت: کارفرما مکلف است اتاقی را که مجهز به وسائل سرمايش، گرمایش و کمد لباس باشد برای استراحت کارگران اختصاص دهد و استفاده از اتاق برق یا سایر مکان های غیر ایمنی برای استراحت کارگران، آبدارخانه ، انبار و یارختکن ممنوع است.

ماده ۳۷ آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ: استفاده از شعله باز، استعمال دخانیات و همچنین وسائل گرمایشی غیر ایمن در محیط کارگاه ممنوع است.

ماده ۶۸ آیین نامه ایمنی ماشین های افزار: کارفرما مکلف به تأمین شرایط محیطی مناسب از نظر بهداشت، تهویه، نظافت، دما، نور و صدا می باشد.

ماده ۷۳ آیین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشین های اره چوب بری: استعمال دخانیات و ایجاد آتش روباز در کلیه قسمت های کارگاه ها اعم از نجاری، نقاشی، انبارها و غیره ممنوع است

ماده ۲۵ آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی: استعمال دخانیات و ایجاد هر نوع شعله باز در انبار سم ممنوع است



سرمهای

شماره: ۴۰۵۸۷۱
تاریخ: ۷.۱۱.۱۴۰۲
ساعت: ۱۴:۲۵
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محله کارگاه

میراث میراثی کارگاه اجتماعی استان نا

بازسلام و خبرام

با توجه به شروع فصل سرما در نقاط مختلف کشور و ضرورت پیشگویی او علی خاموش (استثنای کلوز سیمی مونو گسیده گرفتن)؛ از طرق الزام کارفرمایان به تعیین بسته گرمابشی و تهییه مناسب در کارگاهها، خواهشمند است، دستور فرمایید؛ اداره پذرسی کار آن استان؛ پیشگیری مولد نیز را به نحو مقتضی بر نامه‌بری و در دستور کار قرار داده و از تابع اقدامات بعمل آمده، این اداره کل را مطلع فرمایند.

۱- در مواردی که کارگران در کارگاه و یا در مجاورت آن اسکان و یا فعالیت دارند و ملزم به حضور در امکن باز باسته جمیت نگهبانی و یا کار هستند، نظیر، پژوهشی ساختمانی و عمرانی، اتفاق نگهبانی کارگاهی، ناوی ها و یا رانندگان خودروهای باری و مسافربری، رانندگان مشین آلات عمرانی، کارگاههای نجاری، کنسنتری، جایگاههای عرضه سوخت، تعمیرگاههای وسایط نقلیه و نظایر آنها؛ علاوه بر ابلاغ نواقص اینی مشاهده شده؛ با استبطاط از مفاد آین نامه‌های حفاظات فی؛ موضوع فصل ۴ قانون کار؛ که بخشی از آن موارد استخراج و در قالب پیوست ارسال گردیده؛ موارد مرتبط به تعیین بسته گرمابشی و تهییه مناسب و همچنین منوعیت استفاده از شعله‌های باز جمیت گرمابش، در بالاغه‌های صادره منعکس گردد.

۲- به طور ویژه، ضمن مکانیه با معالوت امور عمرانی استانداری؛ درخواست شود؛ موارد فوق جمیت ابلاغ به پیمانکاران پژوهه‌های عمرانی؛ ساختمانی و همچنین خدماتی؛ از طرق دستگاههای اجرایی و شهرداری های استان، در دستور کار فرار گرفته تا پیمانکاران پژوهه‌ها تاکید گردد؛ نسبت به تامین گرمابش ملتب و این در کارگاه ها و محل های فعالیت و اماکن نگهبانی و اسکان کارگران، مطابق آین نامه ها اقام لازم معمول گردد.
علاوه بر بند فوق الاشاره، با سازمان های ذیربط در امور پژوهه‌های ساختمانی و عمرانی و همچنین امور خدماتی؛ نظیر، نظام مهندسی ساختمان، تشكیل های کارفرمایی به ویژه در بعض ساختمان، تشكیل های کارگری و اصناف در آین خصوص مکانیه و موارد وظایف قانونی کارفرمایان، جمیت پیشگیری از وقوع حوادث پل اوری گردد.

امیر مناند
پیشگیری کار